

Fuente

Fecha

La República

20/Feb/2017

## Derrames en el Oleoducto Nor Peruano ocurrieron a causa del retiro de una placa de protección a la tubería

20 de Febrero de 2017 | 19:15 h

Informe de auditora internacional señala que el siniestro en la quebrada de Cuninico se produjo debido al retiro de un elastómero termo contraíble en parte de la tubería, hecho que originó su corrosión y posterior falla.



Limpieza del derrame de crudo en la quebrada de Cuninico, en el año 2014..

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), **Juan Carlos Ruiz Molleda**, refirió que una **auditoría** realizada en el año **2015** por la firma internacional **KPMG** a la empresa [Petróleos del Perú – Petroperú](#) explica la **causa** de los **derrames** de petróleo y trae abajo la postura de la petrolera estatal que ha insistido en que estos sucesos se dieron debido a actos de **sabotaje**.

En Carta de Control Interno, KPMG señala que “hechas las **investigaciones** pertinentes, se concluyó que el **siniestro** había sido consecuencia del retiro de la protección (elastómero termo contraíble) en parte de la tubería, originando su **corrosión atípica** y posterior falla”.

PUEDES VER: [Petroperú confirmó nuevo derrame de petróleo del Oleoducto Norperuano](#)

Luego **recomienda** a Petroperú que revise su **sistema de alerta temprana** para casos de derrames en el [oleoducto Norperuano](#). En caso de no contar con dicho sistema, le propone adoptar uno de moderna **tecnología**. También plantea la revisión del programa de [mantenimiento](#) del oleoducto y su plan de **contingencia**. Esto, ante el derrame acontecido el 30 de junio del año 2014 en la quebrada de [Cuninico](#), distrito loretano de **Urarinas**.

Juan Carlos Ruiz recordó que el propio Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (**OEFA**) ya había señalado que de haberse brindado el mantenimiento debido al [ducto petrolero](#) se hubiera detectado con tiempo la existencia de zonas **corroídas** en la tubería. Así lo indica en la resolución 844-2015-OEFA, donde responsabiliza a la empresa estatal de no dar mantenimiento interno ni externo al oleoducto.

“Ya no es solo OEFA y las **comunidades indígenas** quienes responsabilizan a Petroperú de los derrames. Ahora es una empresa **auditora** internacional que concluye que Petroperú ha incumplido sus **funciones**, y a consecuencia de este hecho se ha ocasionado graves **daños** a los pueblos indígenas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (**CIDH**) conocerá el contenido de este informe cuando realice, en marzo próximo, una visita de **inspección** a las comunidades afectadas”, refirió Ruiz Molleda al tiempo de explicar que el comisionado **Paulo Vannucchi** tenía programado verificar las zonas afectadas durante los días 22, 23 y 24 de febrero, pero debido a su quebrantada salud lo ha postergado para el siguiente mes.

***Enlace Web La República:***

<http://larepublica.pe/politica/850203-derrames-en-el-oleoducto-nor-peruano-ocurrieron-causa-del-retiro-de-una-placa-de-proteccion-la-tuberia>